

Coffee Bending Machine Verification

Team T3

200312510홍성일

200312462김기영

200312491이민재

200312486심유섭

✓ Input Value

-i_Money : Enumalation

0(No Input) ,1(10Won),2(50Won),3(100Won),4(500Won)

-i_Coffee : Enumalation

0(No Input),14(Milk),15(Black),16(Sugar),17(Cocoa)

-i_Return : Boolean

if i_Return value is 1, bending machine returns money.

✓ Output Value

-f_Money_LCD : Range(0....500)


-f_Coffee_Lamp : Boolean

if f_Coffee_Lamp value is 1, consumer can click
i_Coffee button



-f_Coffee : Enumalation

-f_Return : Range(0....500)

STRUCTURE(Before)



Structure(Now)



Verification


	<u>Source</u>	<u>Trace</u>	<u>Log</u>	
	<u>File</u>	<u>Edit</u>	<u>Run</u>	<u>View</u>
		1	2	
\FROM-Correct_Input-TO-Correct_Coffee-taken	0	0		
\FROM-Correct_Input-TO-Correct_Input-enabled	0	1		
\FROM-Correct_Input-TO-Correct_Input-taken	0	1		
\FROM-Correct_Input-TO-Wating-enabled	0	0		
\FROM-Correct_Input-TO-Wating-taken	0	0		
\FROM-Wating-TO-Correct_Input-enabled	1	0		
\FROM-Wating-TO-Correct_Input-taken	1	0		
\FROM-Wating-TO-Wating-enabled	0	0		
\FROM-Wating-TO-Wating-taken	0	0		
STATE	Wating	Correct_		
f_Control	12	10		
\in-Correct_Coffee	0	0		
\in-Correct_Input	0	1		

대상	검증속성	검증속성 의미	검증결과	분석결과
Entire	AG(i_Return = 1 & i_Money = 0 & i_Coffee = 0 & h_Money_LCD = 500 -> AX f_Return = 500)	돈이 500 있을 때 반환 신호가 들어오면 500원이 반환되어야 한다.	TRUE	검증속성이 만족됨을 확인함
	AG(i_Coffee = 1 & i_Money = 0 & i_Return = 0 & f_Money_LCD = 500 -> AX f_Coffee = 14 & f_Money_LCD = 470)	돈이 500 있을 때 밀크 커피를 출력하라는 입력이 들어오면 밀크커피를 출력하고 f_Money_LCD는 470을 표시한다.	TRUE	검증속성이 만족됨을 확인함
	AG(i_Coffee >= 1 & i_Coffee <= 4 & i_Money = 0 & i_Return = 0 & f_Money_LCD = 100 -> AX f_Coffee >=14 & f_Coffee<=17)	커피를 뽑으라는 신호가 오면 커피가 출력되고 된다.	TRUE	검증속성이 만족됨을 확인함
	AG(i_Coffee = 0 & i_Money >=1 & i_Money <= 4 & i_Return = 0 & f_Money_LCD = 100 -> AX f_Money_LCD >f_Money_LCD.f_Money_LCD_t0)	돈이 입력되면 f_Money_LCD는 f_Money_LCD_t0 보다크다	FALSE	th_Control_Value에서 i_Money값이 2번 이상 입력되었을 때 State 상태변화에서 오류발생
	AG(i_Coffee = 0 & i_Money = 1 & i_Return = 0 & f_Money_LCD = 100 -> AX f_Money_LCD = 101)	돈이 100 있을 때 1이 들어오면 f_Money_LCD는 101로 증가한다.	TRUE	검증속성이 만족됨을 확인함

f_Control

Conditions	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
i_Money = 1 & i_Coffee = 0 & i_Return = 0	T	F	F	F	F	F	F	F	F	F
i_Money = 2 & i_Coffee = 0 & i_Return = 0	F	T	F	F	F	F	F	F	F	F
i_Money = 3 & i_Coffee = 0 & i_Return = 0	F	F	T	F	F	F	F	F	F	F
i_Money = 4 & i_Coffee = 0 & i_Return = 0	F	F	F	T	F	F	F	F	F	F
i_Coffee = 1 & i_Money = 0 & i_Return = 0	F	F	F	F	T	F	F	F	F	F
i_Coffee = 2 & i_Money = 0 & i_Return = 0	F	F	F	F	F	T	F	F	F	F
i_Coffee = 3 & i_Money = 0 & i_Return = 0	F	F	F	F	F	F	T	F	F	F
i_Coffee = 4 & i_Money = 0 & i_Return = 0	F	F	F	F	F	F	F	T	F	F
i_Return = 1 & i_Coffee = 0 & i_Money = 0	F	F	F	F	F	F	F	F	T	F
i_Coffee = 0 & i_Money = 0 & i_Return = 0	F	F	F	F	F	F	F	F	F	T

Click for combo box



This function role is integrating one value from 3 inputed values.

대상	검증속성	검증속성 의미	검증결과	분석결과
f_Control	AG (<code>i_Coffee</code> = 1 -> AX <code>f_Control</code> = 14)	<code>i_Coffee</code> 값이 1이면 milk coffee를 출력하라는 명령을 발생시킨다.	FALSE	<code>i_Return</code> 과 <code>i_Money</code> 값이 무작위로 지정되므로 FALSE 발생
	AG (<code>i_Coffee</code> = 1 & <code>i_Return</code> = 0 & <code>i_Money</code> = 0-> AX <code>f_Control</code> = 14)	<code>i_Coffee</code> 값만 1이면 milk coffee를 출력하라는 명령을 발생시킨다.	TRUE	검증속성이 만족됨을 확인함
	AG (<code>i_Coffee</code> = 2 & <code>i_Return</code> = 0 & <code>i_Money</code> = 0-> AX <code>f_Control</code> = 15)	<code>i_Coffee</code> 값만 2이면 black coffee를 출력하라는 명령을 발생시킨다.	TRUE	검증속성이 만족됨을 확인함
	AG (<code>i_Coffee</code> = 3 & <code>i_Return</code> = 0 & <code>i_Money</code> = 0-> AX <code>f_Control</code> = 16)	<code>i_Coffee</code> 값만 3이면 sugar coffee를 출력하라는 명령을 발생시킨다.	TRUE	검증속성이 만족됨을 확인함
	AG (<code>i_Coffee</code> = 0 & <code>i_Return</code> = 0 & <code>i_Money</code> = 1-> AX <code>f_Control</code> = 10)	<code>i_Money</code> 값만 1이면 10원짜리가 입력되었다는 명령을 발생시킨다.	TRUE	검증속성이 만족됨을 확인함
	AG (<code>i_Coffee</code> = 0 & <code>i_Return</code> = 0 & <code>i_Money</code> = 3-> AX <code>f_Control</code> = 12)	<code>i_Return</code> 값만 1이면면 입력된 돈을 반환하라는 명령을 발생시킨다.	TRUE	검증속성이 만족됨을 확인함
	AG (<code>i_Coffee</code> = 0 & <code>i_Return</code> = 0 & <code>i_Money</code> = 0-> AX <code>f_Control</code> = 19)	모든 Input 값이 0일 때 <code>No_Input</code> 명령을 발생시킨다	TRUE	검증속성이 만족됨을 확인함


f_Return

Conditions	1	2
th_Control_Value = Return f_Control = Return	T	F
Action	1	2
f_Return := f_Money_LCD_t0	0	
f_Return := false		0

대상	검증속성	검증속성 의미	검증결과	분석결과
f_Return	AG(f_Control = 18 & h_Money_LCD_t0 = 100 -> AX f_Return = 100)	돈을 반환하라는 명령이 입력되었고 남은 돈이 100원일 때 100원을 반환시킨다.	FALSE	변수명이 틀려서 작업이 수행되지 않음
	AG(f_Control = 18 & f_Money_LCD_t0 = 100 -> AX f_Return = 100)	돈을 반환하라는 명령이 입력되었고 남은 돈이 100원일 때 100원을 반환시킨다.	TRUE	검증속성이 만족됨을 확인함
	AG(th_Control_Value = 18 & f_Money_LCD_t0 = 200 -> AX f_Return = 200)	일정시간동안 아무 입력이 없고 남은 돈이 200원일 때 200원을 반환시킨다.	TRUE	검증속성이 만족됨을 확인함


If th_Control_Value or f_Return is 1, current money return.

th_Control_Value



대상	검증속성	검증속성 의미	검증결과	분석결과
th_Control_Value	AG(f_Control = 18 -> AX th_Control_Value = 18)	Return 입력이 들어오면 돈을 Return 하라는 명령이 발생한다.	TRUE	검증속성이 만족됨을 확인함
	AG(f_Control = 10 -> AX th_Control_Value = 10)	10원이 들어오면 돈을 10 증가하라는 명령이 발생한다.	TRUE	검증속성이 만족됨을 확인함
	AG(f_Control = 14 -> AX th_Control_Value = 14)	커피버튼을 누르면 커피를 출력하라는 명령이 발생한다.	TRUE	검증속성이 만족됨을 확인함
	AG(f_Control >= 10 & f_Control <=14 -> AX th_Control_Value >= 10 & th_Control_Value <=14)	i_Money값이 지속적으로 입력되면 돈이 입력되었다는 명령이 지속적으로 발생한다.	FALSE	th_Control_Value에서 i_Money값이 2번 이상 입력되었을 때 State 상태변화에서 오류발생

g_LCD_Lamp



This group manage money and coffee lamp, money LCD, taking coffee.

대상	검증속성	검증속성 의미	검증결과	분석결과
f_Money_LCD	AG(f_Money_LCD_t0 = 500 & th_Control_Value = 14 -> AX f_Money_LCD = 200 & f_Coffee_Lamp)	돈이 500원이 들어와 있을 때 밀크커피 버튼을 누르면 커피가 출력되고 돈은 300원이 차감된다.	TRUE	검증속성이 만족됨을 확인함
g_LCD_Lamp	AG(f_Money_LCD = 1000 & th_Control_Value = 15 -> AX f_Coffee_Lamp = 1 & f_Coffee = 15)	돈이 1000원이 들어와 있고 커피를 뽑을 수 있다는 램프가 들어와 있을 때 블랙커피 버튼을 눌렀을 때 커피가 출력되어야 한다.	TRUE	검증속성이 만족됨을 확인함
g_Group_LCD	AG(f_Control = 10 -> AX th_Control_Value = 11)	10원을 넣었다는 신호가 들어왔을 때 다른 신호가 발생해서는 안된다.	FALSE	검증속성이 만족됨을 확인함
	EX(f_Money_LCD.f_Money_LCD_t0 >= 0)	돈은 항상 0원 이상 유지되어야 한다.	TRUE	검증속성이 만족됨을 확인함
	AG(f_Money_LCD = 2000 & th_Control_Value = 14 -> AX f_Coffee_Lamp = 1 & f_Money_LCD.f_Money_LCD_t0 = 1700)	돈이 2000원이 들어와 있을 때 커피를 뽑을 수 있다는 램프가 들어와 있으면 1700원이 남고 여전히 커피를 뽑을 수 있다는 신호가 들어와 있어야 한다.	TRUE	검증속성이 만족됨을 확인함
	AG(f_Money_LCD = 300 & th_Control_Value = 14 -> AX f_Coffee_Lamp = 0 & f_Money_LCD.f_Money_LCD_t0 = 0)	돈이 300원 들어와 있을 때 커피를 뽑을 수 있다는 램프가 들어와 있으면 0원이 남고 커피램프는 꺼져 있어야 한다.	TRUE	검증속성이 만족됨을 확인함